

# 大光電機製シーリングファンをご愛用の皆様へ

## お詫びと無償交換のお知らせ

平素は弊社製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。

さて、弊社が2007年12月から2008年1月に製造しました下記のシーリングファンにおきまして、ごく稀に羽根受け金具が破損することが判明しました。

同じ部品（羽根受け金具）を使用しております製品は下記の型番品です。

2014年5月23日のお知らせでは、該当する製品を18型番とご案内いたしましたが、その後の調査の結果、11型番が対象とわかりました。

つきましては、お客様に安心してご使用いただくために、対象となる製品を**代替製品に無償交換**させていただきます。

対象製品をご愛用のお客様には誠に恐縮ではございますが、**ファンの回転動作を停止していただき、下記専用フリーダイヤルまでご連絡**くださいますよう、**謹んでお願い申し上げます。**

ご愛用の皆様には、大変ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

なにとぞ、ご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

2014年6月9日  
大光電機株式会社

### 【対象製品】

対象型番一覧  
(11機種)

 AS-520	 AS-521	 AS-523	 AS-525	 AS-540	 AS-542
 AS-850RE4	 DP-35208	 DCH-35210	 DP-35446	 DCH-35447	

### 【対象製品の確認方法】


製品に貼りつけている銘板シール、またはお手持ちの取扱説明書で型番をご確認ください。

次に、銘板シールで、製造ロット番号（製造年月日）をご確認ください。

銘板シールは、製品の（A）または（B）のどちらかの箇所に貼りつけています。

### ■対象製造ロット番号（右図赤枠記号）

オーナナ                      ディーハチ  
「07××」～「D8××」  
(2007年12月××日)      (2008年1月××日)



### 【お問い合わせ先】

専用フリーダイヤル（無料）



**0120-038-364**

受付時間 / 9:00 ~ 17:00  
(土・日・祝日を除く)

### 【個人情報の取り扱いについて】

お客様からご提供いただきました氏名・住所・電話番号などの個人情報は、当該製品の部品交換以外の目的には使用いたしません。